Bürgerhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/331214369347/

ID: 331214369347 **Datum:** 08.08.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Maximilian - Kottmann Platz
Hausnummer:	9/11
Postleitzahl:	89601
Stadt-Teilort:	Schelklingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Alb-Donau-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schelklingen
Wohnplatz:	Schelklingen
Wohnplatzschlüssel:	8425108011
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Lageplan (Vorlage lV BW und RPS LAD)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Grundriss des Gebäudes ist sehr großzügig angelegt und spricht für eine ehemals wohlhabende Bauherrschaft.

1. Bauphase: (1418)	Reste eines älteren quer gelagerten Gebäudes wurden ins Jahr 1418 (d) datiert.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1544)	Errichtung des Gebäudes in seiner heutigen Erscheinungsform um 1544 (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude steht gegenüber dem Turm der Schelklinger Stadtkirche am oberen Ende der Kirchgasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweistöckiges, traufständig an der Kirchgasse stehendes Gebäude mit Satteldach und nördlichem Querbau.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Im Erdgeschoß ehemalige Wirtschaftsräume, im Obergeschoß dreischiffig und dreizonig gegliedert mit Mittelflur. Wohnräume und Küche waren im östlichen Schiff, Nebenräume wurden im westlichen Gebäudeteil untergebracht.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Erhaltungsgrad unbekannt
Bestand/Ausstattung:	Im Obergeschoß gibt es zwei Stuben, die nördöstliche des Zwerchbaus mit Bohlenwänden.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Unterbau aus Stein (gestelzt)
	• Decken
	  • Einschubdecke
	• Detail (Ausstattung)
	  • Bohlenstube
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Konstruktion/Material:	Massive Außenwände im Erdgeschoßbereich, Obergeschoß aus Fachwerk. Das Dachwerk besteht aus einem zweifach liegendem Stuhl mit Spitzboden mit einer unterstützenden Stuhlständerreihe in der Mittelachse.