

Bürgerhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/331214369347/>

ID: 331214369347

Datum: 08.08.2006

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Maximilian - Kottmann Platz
Hausnummer:	9/11
Postleitzahl:	89601
Stadt-Teilort:	Schelklingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Alb-Donau-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schelklingen
Wohnplatz:	Schelklingen
Wohnplatzschlüssel:	8425108011
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Lageplan (Vorlage IV BW und RPS LAD)

Abbildungsnachweis:
— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Grundriss des Gebäudes ist sehr großzügig angelegt und spricht für eine ehemals wohlhabende Bauherrschaft.

1. Bauphase:
(1418) Reste eines älteren quer gelagerten Gebäudes wurden ins Jahr 1418 (d) datiert.

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase:
(1544) Errichtung des Gebäudes in seiner heutigen Erscheinungsform um 1544 (d)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Gebäude steht gegenüber dem Turm der Schelklinger Stadtkirche am oberen Ende der Kirchgasse.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweistöckiges, traufständig an der Kirchgasse stehendes Gebäude mit Satteldach und nördlichem Querbau.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Im Erdgeschoß ehemalige Wirtschaftsräume, im Obergeschoß dreischiffig und dreizonig gegliedert mit Mittelflur. Wohnräume und Küche waren im östlichen Schiff, Nebenräume wurden im westlichen Gebäudeteil untergebracht.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Erhaltungsgrad unbekannt

Bestand/Ausstattung: Im Obergeschoß gibt es zwei Stuben, die nördöstliche des Zwerchbaus mit Bohlenwänden.



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Mischbau
 - Unterbau aus Stein (gestelzt)
- Decken
 - Einschubdecke
- Detail (Ausstattung)
 - Bohlenstube
- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
 - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Konstruktion/Material:

Massive Außenwände im Erdgeschoßbereich, Obergeschoß aus Fachwerk. Das Dachwerk besteht aus einem zweifach liegendem Stuhl mit Spitzboden mit einer unterstützenden Stuhlständerreihe in der Mittelachse.