Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/331220389236/

ID: 331220389236 **Datum:** 08.02.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Ehnisgasse
Hausnummer:	18
Postleitzahl:	73728
Stadt-Teilort:	Esslingen am Neckar
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Esslingen am Neckar
Wohnplatz:	Esslingen am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8116019003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Osten 2007

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde um 1298 (d) errichtet und bekam um 1487 (d) einen neuen Dachstuhl.

1. Bauphase: (1298)	Errichtung des Gebäudes 1297/98 (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1487)	Erneuerung des Dachstuhls 1486/87 (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude befindet sich in traufständiger Lage südwestlich des historischen Stadtkerns in der sog. Pliensauvorstadt. Die Ehnisgasse ist eine westlich, parallel zur Pliensaustraße verlaufende Gasse, welche auf ihrer westlichen Straßenseite durch viele jüngere Eingriffe und Abbrüche geprägt ist.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das zweigeschossige Gebäude mit Satteldach schließt beidseitig in der Bauflucht an die Nachbarbebauung an. Auf dem 1. Obergeschoß ist ein einstöckiges Dach mit Spitzboden aufgeschlagen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau
	  • Hochfirstständergerüst
	• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
	  • Flechtwerk
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe

Konstruktion/Material:	Das Erdgeschoß ist massiv ausgebildet, das Gebälk darüber verläuft parallel zur Firstrichtung. Als Holzart wurde Buche und Eiche verbaut. Die Balken sind durch einen Unterzug unterstützt, der in einen mittigen Ständer eingezapft ist. Der Ständer steht auf einem Steinsockel und scheint über die Balkenlage durchzulaufen. Ob sich die Konstruktion im 1. Obergeschoß fortsetzt konnte nicht bestimmt werden. Der zweifach stehende Dachstuhl ist durch verblattete Gefügehölzer ausgesteift.