# Haus zur schwarzen Gaiß

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/331315049188/

**ID:** 331315049188 **Datum:** 08.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Inselgasse |
| **Hausnummer:** | 20 |
| **Postleitzahl:** | 78462 |
| **Stadt-Teilort:** | Konstanz |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Konstanz (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Konstanz |
| **Wohnplatz:** | Konstanz |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8335043012 |
| **Flurstücknummer:** | 21 |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
Ansicht von Westen

**Abbildungsnachweis:**
Schoenenberg

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das sog. Haus zur schwatzen Gaiß bzw. zum schwarzen Gaißbock ist seit dem Jahr 1316 bzw. 1429 belegt. Hausstruktur und Dachstuhl aus der frühen Neuzeit.

**1. Bauphase:**
(1316)

Erster Beleg (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**

- *keine*

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**2. Bauphase:**
(1500 - 1800)

Hausstruktur und Dachstuhl

**Betroffene Gebäudeteile:**

- *keine*

**3. Bauphase:**
(1850 - 1899)

Zusammenlegung zwei Häuser

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Dachgeschoss(e)

## Besitzer:in

- *keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/hist. Quellen

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:**

In der Altstadt im Bereich Niederburg im mittleren Abschnitt der in Ost-WEst-Richtung verlaufenden Inselgasse gelegen.

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):**

Viergeschossiges, in der ersten Hälfte des 19. Jh. aus zwei Häusern zusammengelegtes Wohnhaus. Geknickte Eckabschrägung zur Straßenmündung der Rheingasse. Front 9 m, Tiefe 15 m (Häuserbuch 1908, 285).

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**

- *keine Angaben*

| | |
|---|---|
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | Hausstruktur wohl überwiegend aus der frühen Neuzeit, desgleichen der Dachstuhl über dem nördlichen Hausteil (Denkmalliste). |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | *keine Angaben* |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |