

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/341211379340/>

ID: 341211379340

Datum: 07.11.2006

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Lorenzgasse
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Rottweil. Lorenzgasse 3, Westansicht

Abbildungsnachweis:
Fotoarchiv Freiburg, Landesamt für Denkmalpflege

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung datiert das Dachwerk des Gebäudes auf 1415/ 16 (d). Im Jahr 1894 wurde die gemalte Bohlenwand der gotischen Stube im ersten Obergeschoss restauriert. (a)

1. Bauphase:
(1415 - 1416) Errichtung Dachwerk.

Betroffene Gebäudeteile:



- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

2. Bauphase:
(1894) Restaurierung der bemalten Bohlenwand in der gotischen Stube des 1. OG.

Betroffene Gebäudeteile:



- Ausstattung

Konstruktionsdetail:

- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
- Bohlen
- Detail (Ausstattung)
- bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Gebäude steht am westlichen Ende des nördlichen Abschnitts der Lorenzgasse. Die Westseite des zweiseitig freistehenden Eckhauses ist traufständig ausgebildet, so dass die durchlaufende Giebelrichtung sich am Ende der Gasse um 90 Grad dreht. Zur Aufnahme der einheitlichen Trauflinie besitzt das Gebäude zur Lorenzgasse hin einen Schopfwalm. Das Gebäude befindet sich am nördlichen Rand der Altstadt und steht, nur durch eine Gasse getrennt, neben dem Chor der Predigerkirche (ehemalige Dominikanerkirche).

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform Dreigeschossiges Gebäude; die Westfassade besitzt einen späteren

(Kurzbeschreibung):	Ladeneinbau im Erdgeschoss und einen Erker im ersten Obergeschoss. Sie zeigt ein Band von vier aneinanderhängenden Fenstern (Stube?) im 1. Obergeschoss nach Süden. Die Südfassade ist unregelmäßig durchfenstert.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Die Außenwände waren früher alle massiv errichtet, im zweiten Obergeschoss wurden die Süd-, Ost- und Nordwand später durch Fachwerk ersetzt.
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Mischbau<ul style="list-style-type: none">• Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach mit Halbwaln-/Zweidrittelwaln• Satteldach mit Querhaus/Zwerchdach• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung<ul style="list-style-type: none">• Bohlen• Detail (Ausstattung)<ul style="list-style-type: none">• bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung• Fenstererker
Konstruktion/Material:	— keine Angaben