Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/341211379340/

ID: 341211379340 **Datum:** 07.11.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Lorenzgasse
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Rottweiil. Lorenzgasse 3, Westansicht

Abbildungsnachweis:
Fotoarchiv Freiburg, Landesamt für Denkmalpflege

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung datiert das Dachwerk des Gebäudes auf 1415/ 16 (d). Im Jahr 1894 wurde die gemalte Bohlenwand der gotischen Stube im ersten Obergeschoss restauriert. (a)

1. Bauphase:
(1415 - 1416)

Errichtung Dachwerk.

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

2. Bauphase:
(1894)

Restaurierung der bemalten Bohlenwand in der gotischen Stube des 1. OG.

Betroffene Gebäudeteile:

- Ausstattung

Konstruktionsdetail:

- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
  - Bohlen
- Detail (Ausstattung)
  - bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Gebäude steht am westlichen Ende des nördlichen Abschnitts der Lorenzgasse. Die Westseite des zweiseitig freistehenden Eckhauses ist traufständig ausgebildet, so dass die durchlaufende Giebelrichtung sich am Ende der Gasse um 90 Grad dreht. Zur Aufnahme der einheitlichen Trauflinie besitzt das Gebäude zur Lorenzgasse hin einen Schopfwalm. Das Gebäude befindet sich am nördlichen Rand der Altstadt und steht, nur durch eine Gasse getrennt, neben dem Chor der Predigerkirche (ehemalige Dominikanerkirche).

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform

Dreigeschossiges Gebäude; die Westfassade besitzt einen späteren

(Kurzbeschreibung):	Ladeneinbau im Erdgeschoss und einen Erker im ersten Obergeschoss. Sie zeigt ein Band von vier aneinanderhängenden Fenstern (Stube?) im 1. Obergeschoss nach Süden. Die Südfassade ist unregelmäßig durchfenstert.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Die Außenwände waren früher alle massiv errichtet, im zweiten Obergeschoss wurden die Süd-, Ost- und Nordwand später durch Fachwerk ersetzt.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
	• Dachform
	  • Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm
	  • Satteldach mit Querhaus/Zwerchdach
	• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
	  • Bohlen
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
	  • Fenstererker

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*