Scheune

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/341213349499/

ID: 341213349499 **Datum:** 07.09.2005 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Heilbronner Straße
Hausnummer:	3/1
Postleitzahl:	74172
Stadt-Teilort:	Neckarsulm
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Heilbronn (Landkreis)
Gemeinde:	Neckarsulm
Wohnplatz:	Neckarsulm
Wohnplatzschlüssel:	8125065004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südansicht.

Abbildungsnachweis:
Michael Hermann

Bildbeschreibung:
Nordansicht.

Abbildungsnachweis:
Michael Hermann

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1870 - 1920)

Neuerbauung der Scheuer um 1900 (gk)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Scheune

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
  - Geschossgerüst
- Dachgerüst Grundsystem
  - Balkendach mit Rofen und stehendem Stuhl

2. Bauphase:
(2006 - 2008)

Abbruch der Scheune ca. 2006 - 2008

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau
	  • Geschossgerüst
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Balkendach mit Rofen und stehendem Stuhl

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*