

Scheunenhälfte

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/341213359414/>

ID: 341213359414

Datum: 07.09.2005

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Schafhof
Hausnummer:	6/1
Postleitzahl:	71254
Stadt-Teilort:	Ditzingen - Heimerdingen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ditzingen
Wohnplatz:	Heimerdingen
Wohnplatzschlüssel:	8118011008
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Schafhof 6(rechts) und 6/1(links), Heimerdingen

Abbildungsnachweis:

— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Wohnhaus, Schafhof 6

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe



Umbauzuordnung

keine



Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Kornscheuer des Schafhofs Heimerdingen von 1726(a).

1. Bauphase: (1726) Gründungsbau als Kornscheuer des Schafhofs Heimerdingen. (Herzögl. württemb. Drittelhof)

Betroffene Gebäudeteile: keine



Besitzer

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

keine



Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf
- Gutshof

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Eindachhof
- Lagergebäude
- Scheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Scheunenteil eines quergeteiltes Eindachhaus. Gebäude wurde 1998 zwischen Scheune und Wohnhaus geteilt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Zweischiffige und zweizonige Gebäudehälfte

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): saniert von 1988 bis 1995.

Bestand/Ausstattung: Scheunentor 19. Jahrhundert



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung

- Flechtwerk

Konstruktion/Material:

Fachwerk mit Lehmflechtwerkausfachung, Geschoßständer.