# Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/341313119074/

**ID:** 341313119074 **Datum:** 07.09.2009 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Kanzleigasse |
| **Hausnummer:** | 4 |
| **Postleitzahl:** | 69117 |
| **Stadt-Teilort:** | Heidelberg-Altstadt |
| **Regierungsbezirk:** | Karlsruhe |
| **Kreis:** | Heidelberg (Stadtkreis) |
| **Gemeinde:** | Heidelberg |
| **Wohnplatz:** | Altstadt |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8221000002 |
| **Flurstücknummer:** | 1150/1 |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
Wohnhaus, Innenhof, Fassade, Ausschnitt,
Urheber: Maier, Hansjörg +Partner (Freier Architekt)

**Abbildungsnachweis:**
*OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

**Bildbeschreibung:**
Wohnhaus, Grundriss EG,
Urheber: Maier, Hansjörg +Partner (Freier Architekt)

**Abbildungsnachweis:**
*OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*




## Objektbeziehungen

- *keine*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das Wohnhaus wurde im 19. Jahrhundert errichtet. 1998 wurde das Gebäude umgebaut und modernisiert.

**1. Bauphase:**
(1850 - 1899)

Errichtung des Gebäudes. (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**

- *keine*

**2. Bauphase:**
(1998)

1998 wurde das Gebäude umgebaut und modernisiert. (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**

- *keine*

## Besitzer:in

- *keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Das Gebäude liegt in der Altstadt von Heidelberg.

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

| | |
|---|---|
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Es handelt sich um ein dreigeschossiges, traufständiges Steingebäude, nach Westen angebaut sonst freistehend. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | Das Gebäude hat einen L-formigen Grundriss. Die Hauserschließung befindet sich im Innenhof. Die Geschosse sind durch Innentreppen zu begehen. |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | Außen: Gartenmauer mit Pforte, Putzfassade mit Sandsteingewänden, Sprossengliederung, Holzläden<br><br>Innen: Holztäfelung an den Wänden und unter den Fenstern, originale Holztreppe |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Pultdach<br>  • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm<br>• Steinbau Mauerwerk<br>  • Backstein<br>• Detail (Ausstattung)<br>  • bemerkenswerte Fenster<br>  • bemerkenswerte Treppen |
| **Konstruktion/Material:** | Der Backsteinbau mit Walmdach und Pultdachflügel wurde auf einem Gewölbekeller errichtet. |