Haus zur Glocke

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/341315049181/

ID: 341315049181 **Datum:** 07.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Inselgasse
Hausnummer:	13
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	149
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht der Nordfassade

Abbildungsnachweis:
Löbbecke

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude, sog. Haus zur Glocke, ist seit 1353 belegt. (a) Der liegende Dachstuhl mit Verblattungen stammt vermutlich aus der Zeit um 1500.

1. Bauphase:
(1353)

Erster Beleg (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

2. Bauphase:
(1500)

Liegender Dachstuhl mit Verblattungen, wohl aus der Zeit um 1500. (Denkmalliste)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Fundbergung 1974
- Publikationen/hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Im Norden der Altstadt im Bereich Niederburg, im mittleren Abschnitt der von Ost nach West verlaufenden Inselgasse gelegen.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Viergeschossiges Wohn- und Geschäftshaus über rechteckigem Grundriss, traufständig mit Satteldach. Fassadengliederung mit Rechteckfenstern ohne Achsenbezug. 1. OG, Straßenseite: zwischen der ersten und der zweiten Fensterachse von Osten deutet innen eine säulengerahmte Nische auf einen früher vorhandenen kleinen Erker hin. (Denkmalliste)

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Trotz zahlreicher Veränderungen sind die im wesentlichen mittelalterliche Struktur des Hauses und seine barocke Umgestaltung noch weitgehend erhalten (Denkmalliste).
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Gewölbe
	  • Kreuzgratgewölbe

Konstruktion/Material:	Großer, kreuzgratgewölbter Keller, ehemals Kellerhals von der Straßenseite. Im EG: Gastwirtschaft mit Unterzug auf Stütze. Liegender Dachstuhl mit Verblattungen, wohl aus der Zeit um 1500. (Denkmalliste)