Ehem. Dominikanerinnenkloster

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/341318029162/

ID: 341318029162 **Datum:** 07.04.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Oberamteigasse
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	72160
Stadt-Teilort:	Horb
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Freudenstadt (Landkreis)
Gemeinde:	Horb am Neckar
Wohnplatz:	Horb am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8237040033
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Dachwerke der Gebäudeteile I und II wurden einheitlich 1727 (d) errichtet.

1. Bauphase: Erbauung der Dachwerke der Gebäudeteile I und II 1727 (d)
(1727)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische und gefügekundliche Untersuchung der Dachwerke der Gebäudeteile I und II
- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Liegt an der Stadtmauer
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Traufständig
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Dachwerk Gebäudeteil I: 7-zonig mit 4 bzw. 2 Längsachsen Dachwerk Gebäudeteil II: 8-zonig mit 2 Längsachsen
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*