Wohn- und Geschäftshaus = Mühlbergle 16?

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/341319029129/

ID: 341319029129 **Datum:** 07.03.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Postgasse
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	575
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Lageplan 22.02.1908

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit des Kellers und des Gebäudes unbekannt.

1. Bauphase:
(1876)

Anbau einer Holzremise im Hinterhof. Die Remise grenzt an das Gebäude Postgasse 9 (Blaue Ente) an. Es ist zweigeschossig mit einem höheren Erdgeschoss. Das Dach ist als Pultdach ausgebildet.

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Konstruktionsdetail:
- Verwendete Materialien
  - Holz
- Dachform
  - Pultdach

2. Bauphase:
(1908)

Neubau nach Brand. Standort der Remise wird mit neuem Gebäude überbaut.

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Kellerdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Die Postgasse verläuft vom Marktplatz aus in nordöstliche Richtung parallel zum Kronengässlein und zur Nikolausgasse. Das Gebäude Postgasse 11 befindet sich gegenüber der Einmündung der Franziskanergasse.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten

	• Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Gewölbekeller hat einen rechteckigen Grundriss und befindet sich unter dem südwestlichen Teil des aufgehenden Gebäudes. Der Gewölbescheitel verläuft quer zur Postgasse
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	abgerissen?
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Stein
	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe

Konstruktion/Material:	Das Tonnengewölbe und die Wände des historischen Kellers sind vollständig verputzt. Die restlichen Keller sind neuzeitliche Flachkeller.