

Wohn- und Geschäftshaus = Mühlbergle 16?

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/341319029129/>

ID: 341319029129

Datum: 07.03.2008

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Postgasse
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	575
Historischer Straßename:	— <i>keiner</i>
Historische Gebäudenummer:	— <i>keine</i>

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Lageplan 22.02.1908

Abbildungsnachweis:
— `OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY`

Objektbeziehungen

— *keine*

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit des Kellers und des Gebäudes unbekannt.

1. Bauphase:
(1876) Anbau einer Holzremise im Hinterhof. Die Remise grenzt an das Gebäude Postgasse 9 (Blaue Ente) an. Es ist zweigeschossig mit einem höheren Erdgeschoss. Das Dach ist als Pultdach ausgebildet.

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Konstruktionsdetail:

- Verwendete Materialien
 - Holz
- Dachform
 - Pultdach

2. Bauphase:
(1908) Neubau nach Brand. Standort der Remise wird mit neuem Gebäude überbaut.

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Besitzer

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Kellerdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Postgasse verläuft vom Marktplatz aus in nordöstliche Richtung parallel zum Kronengässlein und zur Nikolausgasse. Das Gebäude Postgasse 11 befindet sich gegenüber der Einmündung der Franziskanergasse.


Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	<ul style="list-style-type: none">• Wohn- und Geschäftshaus <p>— keine Angaben</p>
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Gewölbekeller hat einen rechteckigen Grundriss und befindet sich unter dem südwestlichen Teil des aufgehenden Gebäudes. Der Gewölbescheitel verläuft quer zur Postgasse
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	abgerissen?
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 Konstruktionen	
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Stein• Gewölbe<ul style="list-style-type: none">• Tonnengewölbe
Konstruktion/Material:	Das Tonnengewölbe und die Wände des historischen Kellers sind vollständig verputzt. Die restlichen Keller sind neuzeitliche Flachkeller.