Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/341319029132/

ID: 341319029132 **Datum:** 07.03.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Nikolausgasse
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im Keller finden sich Mauerreste des 13. Jahrhunderts, die nicht mit Hausgrundriss übereinpassen, es sind Reste der Umwehrung des Mühlberglebereiches
Im 15. bzw. 16. Jahrhundert wurde der Kernbau errichtet.
1909 wurde das Nebengebäude als Holzmagazin umgebaut.
1938 erfolgte ein Ladeneinbau im Erdgeschoss
1985 wurde das Wohnhaus umgebaut

1. Bauphase: (1200 - 1300)	13. Jahrhundert (gk): Mauerreste die nicht mit Hausgrundriss übereinpassen, sind Reste der Umwehrung des Mühlberglebereiches aus romanischer Zeit. Mauer besteht aus grob behauenen Kleinquadern aus Sandstein.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk • Werkstein
2. Bauphase: (1400 - 1600)	15. bzw. 16. Jahrhundert (gk): Errichtung des Kernbaus
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
3. Bauphase: (1909)	Nebengebäude 1909 (a) als Holzmagazin umgebaut.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
4. Bauphase: (1937 - 1938)	Ladeneinbau im Erdgeschoss um 1938 (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
5. Bauphase: (1984 - 1985)	Wohnhausumbau um 1985 (a).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Kellerdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Die Nikolausgasse verläuft vom Marktplatz aus in nordöstliche Richtung parallel zur Postgasse.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Auf einem trapezförmigen Grundriss traufständig zur Nikolausgasse steht das zweigeschossige Gebäude mit Satteldach. Auf der südwestlichen Seite befindet sich ein Zwerchgiebel.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
Der rechteckige Gewölbekeller befindet sich unter der nordwestlichen Hälfte der darüber liegenden Bausubstanz. Der Gewölbescheitel verläuft parallel zur Nikolausgasse.
Der Keller ist geteilt. Eine Hälfte ist von dem Gebäude Nikolausgasse 3 zugänglich, die andere Hälfte durch das Gebäude Nikolausgasse 5. Darüber befinden sich zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
keine Angaben

Bestand/Ausstattung:
keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Gewölbe
  - Tonnengewölbe
- Lehmbau
  - Stampflehm
- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein
  - Werkstein
- Verwendete Materialien
  - Putz
  - Stein
- Dachform
  - Satteldach
  - Zwerchhaus/-häuser

Konstruktion/Material:
Der Keller wird von einem Tonnengewölbe überdeckt. Der von der Nikolausgasse 3 zugängliche Kellerbereich wird durch einen 7-teiligen Türbogen aus Sandstein betreten. Die Wände und das Gewölbe sind

	vollständig verputzt, jedoch ist darunter Bruch- und Hausteinmauerwerk erkennbar.