# Mühlenensemble

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/351210379375/

**ID:** 351210379375 **Datum:** 06.12.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Wimsen |
| **Hausnummer:** | *keine* |
| **Postleitzahl:** | 72534 |
| **Stadt-Teilort:** | Hayingen-Wimsen |
| **Regierungsbezirk:** | Tübingen |
| **Kreis:** | Reutlingen (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Hayingen |
| **Wohnplatz:** | Wimsen |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8415034014 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
*OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

**Abbildungsnachweis:**
*OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

## Objektbeziehungen

**Ist Gebäudeteil von:**

*keine Angabe*

**Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:**

| | |
|---|---|
| **1. Beinhaltet Bauteil:** | Untere Mühle, Anbau |
| **2. Beinhaltet Bauteil:** | Untere Mühle |
| **3. Beinhaltet Bauteil:** | Obere, kleine Mühle, Hasenmühle |

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die Mühlen in Wimsen habe seit mindestens 900 Jahren bestand. Der heutige Baubestand ist aus der Zeit von nach 1700. Die Mühlen waren Bestandteil der herrschaftlichen Mahlkapazität im Territorium des ehemaligen Benediktinerklosters Zwiefalten.

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Archivalische und kunstgeschichtliche Untersuchung

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Zwischen Zwiefalten und Hayingen liegt Wimsen, ein kleiner Weiler bestehend aus einem ehemaligen Mühlengebäude, einer Scheuer und einem Gasthaus. |
| **Lagedetail:** | *keine Angaben* |
| **Bauwerkstyp:** | • Gewerbe- und Industriebauten<br>  • Mühle |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | *keine Angaben* |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | *keine Angaben* |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |