Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/351319029121/

ID: 351319029121 **Datum:** 06.03.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Postgasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Lageplan Schwäbisch Gmünd 23.01.1969

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit unbekannt

1. Bauphase:
(1882)

Veränderungen am Gebäude (Art unbekannt).

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Satteldach
- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein

2. Bauphase:
(1925)

Veränderungen im EG. Erweiterung des Ladenbereiches mit Veränderung der Fenster zur Straße.

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein
- Dachform
  - Satteldach

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Kellerdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Die Postgasse verläuft vom Marktplatz aus in nordöstliche Richtung parallel zum Kronengässlein und zur Nikolausgasse. Das Alte Postamt befindet sich gegenüber der Postgasse 1.

Lagedetail:
- Siedlung

	• Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das dreistöckige Gebäude mit Satteldach und Gewölbekeller steht traufständig zur Postgasse.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Grundriss stellt ein unregelmäßig, trapezartiges verzogenes Rechteck dar und ist in zwei Zonen und zwei Schiffe eingeteilt. Der Keller erstreckt sich über den gesamten Grundriss des Gebäudes. Der Gewölbescheitel ist quer zur Postgasse angelegt.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Romanischer 4-teiliger Türbogen als Kellerzutritt.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Türen
	  • besondere Bodenbeläge
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	• Verwendete Materialien
	  • Stein

Konstruktion/Material:	Zutritt zum Keller erfolgt durch einen 4-teiligen Türbogen aus Stubensandstein über zwei Schilfsandsteinstufen. Die Wände sind verputzte Bruch- und Hausteinmauern aus Stubensandstein. Das Tonnengewölbe ist aus Schilfsandstein. Der Boden wird aus großformatigen Sandsteinplatten gebildet.