

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/351319029121/>

ID: 351319029121

Datum: 06.03.2008

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Postgasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Lageplan Schwäbisch Gmünd 23.01.1969

Abbildungsnachweis:

— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit unbekannt

1. Bauphase: (1882) Veränderungen am Gebäude (Art unbekannt).

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
- Steinbau Mauerwerk
 - Bruchstein

2. Bauphase: (1925) Veränderungen im EG. Erweiterung des Ladenbereiches mit Veränderung der Fenster zur Straße.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
 - Bruchstein
- Dachform
 - Satteldach

Besitzer

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Kellerdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Postgasse verläuft vom Marktplatz aus in nordöstliche Richtung parallel zum Kronengässlein und zur Nikolausgasse. Das Alte Postamt befindet sich gegenüber der Postgasse 1.

Lagedetail:

- Siedlung

Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Stadt• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das dreistöckige Gebäude mit Satteldach und Gewölbekeller steht traufständig zur Postgasse.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Grundriss stellt ein unregelmäßig, trapezartiges verzogenes Rechteck dar und ist in zwei Zonen und zwei Schiffe eingeteilt. Der Keller erstreckt sich über den gesamten Grundriss des Gebäudes. Der Gewölbescheitel ist quer zur Postgasse angelegt.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Romanischer 4-teiliger Türbogen als Kellerzutritt.
Bestand/Ausstattung:	■ <i>keine Angaben</i>



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Detail (Ausstattung)<ul style="list-style-type: none">• bemerkenswerte Türen• besondere Bodenbeläge• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none">• Bruchstein• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Stein
Konstruktion/Material:	Zutritt zum Keller erfolgt durch einen 4-teiligen Türbogen aus Stubensandstein über zwei Schilfsandsteinstufen. Die Wände sind verputzte Bruch- und Hausteinauflagen aus Stubensandstein. Das Tonnengewölbe ist aus Schilfsandstein. Der Boden wird aus großformatigen Sandsteinplatten gebildet.