Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/351319029123/

ID: 351319029123 **Datum:** 06.03.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Postgasse
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Lageplan Schwäbisch Gmünd 24.03.1981

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit unbekannt
EG und 1.OG in Massivbauweise errichtet.

1. Bauphase: (1882)	Erneuerung der baufälligen Westwand um 1882 (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Konstruktionsdetail:	• Gewölbe • Tonnengewölbe

2. Bauphase: (1908)	Errichtung eines neuen Wohn- und Wirtschaftsgebäudes nach Brand des alten Gebäudes um 1908 (a).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Konstruktionsdetail:	• Gewölbe • Tonnengewölbe

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Kellerdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Postgasse verläuft vom Marktplatz aus in nordöstliche Richtung parallel zum Kronengässlein und zur Nikolausgasse. Das Gebäude befindet sich an der Einmündung zur Nikolausgasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das dreigeschossige Gebäude mit zweigschossigem Dach und Unterkellerung steht traufseitig zur Postgasse.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Erdgeschossgrundriss ist rechteckig und steht mit der kurzen Seite zur Postgasse. Im vorderen Bereich befindet sich ein Ausstellungsraum der sich über die gesamte Breite und 2/3 der Länge erstreckt. Im hinteren Bereich befrinden sich kleinere Räume und der Zugang zu den Obergeschossen. Der Kellergrundriss ist noch der selbe wie vor dem Brand, ein langgezogener annähernd trapezförmiger Grundriss.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Verwendete Materialien
	  • Putz
	  • Stein

Konstruktion/Material:	Das Untergeschoss gliedert sich in mehrere kleinere Keller. Der westlich unter dem aufstrebenden Baukörper befindliche Keller, ist ein langgezogener rechteckiger Keller mit Tonnengewölbe. Der Gewölbescheitel verläuft quer zur Postgasse. Der Keller ist vollständig verputzt. Die weiteren Keller sind moderne Flachkeller mit unterschiedlichen Höhenniveaus.