ehem. Bauernhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/361210379371/

ID: 361210379371 **Datum:** 05.12.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Zellerhornstraße
Hausnummer:	61
Postleitzahl:	72406
Stadt-Teilort:	Bisingen-Zimmern
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Zollernalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Bisingen
Wohnplatz:	Zimmern
Wohnplatzschlüssel:	8417008010
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im Gebäude hat sich ein Bauernhaus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in selten gekannter Ursprünglichkeit erhalten (1737 d). Der Bau wurde kurz nach seiner Fertigstellung im Erdgeschoss leicht verändert, dabei dürften die zwei Stuben ihre Vertäferung erhalten haben. Ansonsten gab es nur noch leichte Veränderungen an der Ausstattung.

1. Bauphase: (1737)	Fälldatum der Hölzer um 1736/37 (d), damit ist von einem Abbund der Holzkonstruktion auszugehen.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Bauernhof
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Bauernhaus
2. Bauphase: (2001)	vmtl. Abbruch des Gebäudes
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme, bauhistorische und dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Am Rande des Ortskerns in südöstlicher Richtung etwas abgesetzt von der Straße gelegen
Lagedetail:	• Siedlung • Bauernhof
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zeigeschossiger Baukörper auf stark schiefwinkliger Grundfläche mit Satteldach
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Konstruktiv dreischiffig und fünfzonig gegliedert, wobei die zweite Zone von Westen (Erschließung) deutlich schmäler ist.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	vmtl. abgebrochen (?)
Bestand/Ausstattung:	vorkragender Abortvorbau

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau
	  • Unterbaugerüst
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Konstruktion/Material:	Stockwerkweise abgezimmertwes Fachwerkgerüst mit Lehmflechtwerkausfachungen