# Wohnhaus, abgebrochen

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/361210419231/

**ID:** 361210419231 **Datum:** 05.12.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Zollhüttengasse |
| **Hausnummer:** | 20 |
| **Postleitzahl:** | 74523 |
| **Stadt-Teilort:** | Schwäbisch Hall |
| **Regierungsbezirk:** | Stuttgart |
| **Kreis:** | Schwäbisch Hall (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Schwäbisch Hall |
| **Wohnplatz:** | Schwäbisch Hall |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8127076049 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

1360/61 Fachwerkgebäude mit Bohlenstube erbaut.

Verschiedenen Um- und Anbauten des Gebäudes.

**1. Bauphase:** 1360/1361 (d)

| | |
|---|---|
| (1360 - 1361) | Fachwerkgebäude mit mittelalterlicher Bohlenstube (1.OG-straßenseitige Traufe). Bohlenwand war in den Eckständer und Rähm eingenutet.<br>Im Küchenbereich befand sich eine Lehmflechtwand mit armdicken Stakungshölzern aus gespaltenen Ästen umgeben von dünnen Astflechtwerk.<br>Blockstufenerschließung ins Obergeschoss.<br>Dach wahrscheinlich mit Mönch-Nonnen-Deckung versehen. |
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |
| **Konstruktionsdetail:** | • Holzgerüstbau<br>  • Unterbaugerüst<br>• Detail (Ausstattung)<br>  • Bohlenstube<br>• Verwendete Materialien<br>  • Holz |
| **2. Bauphase:**<br>(1361 - 1989) | Gebäude wurde hofseitig erweitert und mit der Balkenlage über 1.OG neu überbaut.<br>Riegelwandausfachungen der rückwärtigen Erweiterung, wie die Ausfachungen der beiden Dachgiebelscheiben sind weitgehend aus Mönch-Nonnen-Deckung erstellt worden.<br>Die straßenseitige Bohlenwand, wurde beim Einbau neuzeitlicher Fenster gegen eine Riegelwand mit Backsteinausmauerung ausgetauscht. Der Giebel wurde im 17.Jahrhundert. mal verändert.<br>Das EG unterlag häufigen Umbauten. |
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |
| **Konstruktionsdetail:** | • Verwendete Materialien<br>  • Backstein<br>• Detail (Ausstattung)<br>  • bemerkenswerte Fenster |

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dokumentation von Ausstattungselementen vor Abriß der Gebäude

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | *keine Angaben* |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | *keine Angaben* |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | Gebäude abgebrochen. |
| **Bestand/Ausstattung:** | Gratleistenbretttür aus dem 16. Jahrhundert:<br>ziseliertes und verzinntes Schlüsselschild sowie Dornabstand belegen das Alter. Abdruck eines typischen Doppel-S-Beschlages auf der gleichen Türseite. passende Beschlag befindet sich auf der Stubentür im 1.OG. Gratleisen sind in Eichenholz gefertigt. Reste von Farbfassung sind zu finden. Ist Tür mit gehobenen Stellenwert.<br><br>Fenster:<br>Schlitz- und Zapfenkonstruktion mit Holznagelfixierung in Fichte/Tanne. Zweiflügeliger Aufbau, jeweils zwei Bleibandsprossen pro Flügel. Fentsterstab mit umlaufender Fase an den Kanten.<br>Winkelbänder 19. Jhdt.<br><br>Speicherfenster:<br>Schlitz- und Zapfenkonstruktion mit Holznagelfixierung in Fichte/Tanne. Einflügeliger Aufbau mit zwei Bleiband-Sprossen. Fensterstab mit umlaufender Fase an den Kanten.<br>Beschläge um 1800.<br><br>Küchendurchreiche 1.OG:<br>Schlitz- und Zapfenkonstruktion mit Holznagelfixierung in Fichte/Tanne. Einflügeliger Aufbau. Fensterstab besitzt an den Kangen eine umlaufende Fase. Beschläge Mitte 18. Jhdt. |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Detail (Ausstattung)<br>  • bemerkenswerte Fenster<br>  • Bohlenstube<br>• Verwendete Materialien<br>  • Backstein<br>  • Holz |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |