

Schloss, Ensemble

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/361216399267/>

ID: 361216399267

Datum: 05.06.2007

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Schlossplatz
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	79336
Stadt-Teilort:	Herbolzheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Herbolzheim
Wohnplatz:	Bleichheim
Wohnplatzschlüssel:	8316017001
Flurstücknummer:	 keine
Historischer Straßename:	 keiner
Historische Gebäudenummer:	 keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Lageplan 2007 (Vorlage LV-BW)

Abbildungsnachweis:
 OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

 keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. Beinhaltet Bauteil:	Schlossscheuer
2. Beinhaltet Bauteil:	Schloss, Jägerhaus
3. Beinhaltet Bauteil:	Schloss, Brennhausle

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das auf der anderen Seite des Dorfes an der Straße nach Broggingen liegende, ehemalige Kageneck'sche Schlossgut mit Herrenhaus, Herrenmühle und Zehntscheuer erinnert an die Grafen von Kageneck, die von 1682 bis in die badische Zeit die Grundherrschaft über Bleichheim ausübten. Im Jahre 1682 verlieh Kaiser Leopold I. dem Statthalter der vorderösterreichischen Lande, Johann Freiherr von Kageneck, für sich und seine männlichen Nachkommen das Dorf Bleichheim mit allen Rechten samt den beiden Höfen Kürnberg und Streitberg. 1736 kam noch das Patronatsrecht über die Kirche in Bleichheim hinzu, das zuvor das Kloster Alpirsbach und der Herzog von Württemberg besaßen.

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Voruntersuchung
- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Schloßgut liegt direkt an der Straße von Bleichheim nach Broggingen.
Lagedetail:	— keine Angaben
Bauwerkstyp:	— keine Angaben
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	— keine Angaben
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: keine Angaben

Konstruktion/Material:


 *keine Angaben*