Altstadt, Ensemble

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/371212369380/

ID: 371212369380 **Datum:** 04.10.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Ehingen, Altstadt, Gesamtanlage
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	72101
Stadt-Teilort:	Rottenburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Tübingen (Landkreis)
Gemeinde:	Rottenburg am Neckar
Wohnplatz:	Rottenburg am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8416036028
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Königstraße 77
2. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus mit Bäckerei

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Trotz der urbanen Eigenschaften der Stadt haben sich noch deutliche ländliche Aspekte in der mittelalterlichen Bausubstanz bewahrt. Es gibt mindestens fünf Anhaltspunkte für eine Nutzung von ganzen Gebäuden oder Teilen als Scheune, Stall oder Lagerhalle. Die Eingliederung landwirtschaftlicher Nutzbauten ins Stadtbild scheint in ganz Rottenburg bis mindestens ins 19. Jahrhundert überliefert zu sein.

1. Bauphase: (1300 - 1400)	Die ältesten Gebäudeteile datieren ins 14. Jahrhundert (Königstrasse 77, 1331 d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Archäologie und Geschichte einer vergessenen Stadt

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Im Osten vom St.-Moritz-Platz und dem Ehinger Platz und in den anderen Richtungen vom Stadtmauerzug und dem Neckar begrenzt.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Eng aneinandergebaute mittelalterliche Bausubstanz in Trauf- und Giebelstellung ohne einheitliches Muster.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	16 von 82 mittelalterlichen Gebäuden wurden entdeckt bzw. sind noch erhalten.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	Es überwiegt der Fachwerkbau, vereinzelt gibt es aber auch massive Gebäude und Keller