Zehntscheuer

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/371213409255/

ID: 371213409255 **Datum:** 04.09.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	71292
Stadt-Teilort:	Friolzheim
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Enzkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Friolzheim
Wohnplatz:	Friolzheim
Wohnplatzschlüssel:	8236019001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Friolzheim, Marktplatz 11, Zehntscheuer, Bauphasenplan Erdgeschoss

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Friolzheim, Marktplatz 11, Zehntscheuer, Bauphasenplan 1. Dachgeschoss

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das heutige Gebäude wurde im Jahr 1563 vermutlich auf einem Vorgängerbau errichtet. 1627 und 1801 fanden Eingriffe an der Konstruktion statt. Während in den Jahren 1727, 1859 und 1895 Änderungen an der Erschließung und Disposition vorgenommen wurden. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es geringfügige bauliche Eingriffe.
Inschriftliche Datierungen:
Tafel über Torbogen: 1563;
Bodenfliese im 1. Dachgeschoss: 1711;
Türsturz zum Dachgeschoss: 1727;
Rötelinschrift an der Wand: 1859;

1. Bauphase: (1563)	Errichtung des Gebäudes vermutlich auf einem Vorgängerbau (d, Winterfällung 1562/63).
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
2. Bauphase: (1627)	Eingriff in die Konstruktion (d, Winterfällung 1626/27). Aus der Dokumentation sind keine genaueren Angaben möglich.
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
3. Bauphase: (1727)	Änderung an der Grundrissdisposition (i, 1727 im Türsturz zum Dachgeschoss).
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
4. Bauphase: (1801)	Eingriff in die Konstruktion (d, Winterfällung 1800/01). Aus der Dokumentation sind keine genaueren Angaben möglich.

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
5. Bauphase: (1859)	Änderung an der Grundrissdisposition (i, Rötelinschrift an einer Wand).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
6. Bauphase: (1895)	Änderung an der Grundrissdisposition (i, 1895 in den Türstürzen an den westlichen Kellereingängen).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Gefügekundliche Untersuchung mit Rekonstruktion. Restaurative Beurteilung der Putze. Dendrochronologische Untersuchung mit Datierung auf 1563. Tachymeteraufmass. Projektive Transformation der Giebelansichten. Baualterspläne mit Rekonstruktionen. Katalog und zeichnerische Erfassung von Inschriften , 27 Stück. Freihandzeichnung des Gebäudes. Isomerie als Flächenmodell. Zeichnerische Darstellung der Wappentafel, M = 1:1.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Zehntscheune
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Konstruktion/Material:	Anmerkungen:

	Binnenkonstruktion EG und Dachwerk in Kiefernholz resp. Tanne; Vierfach liegender und dreifach stehender Stuhl mit Kreuzstreben; Abbund mit Schlitz und Zapfen, zweifach verriegelt, Ständer teilweise mit Schiffskehle, einer mit Wiederkehr; Fünfseitige Schwelle für Wölfe und Kreuzstrebe