

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/391221419150/>

ID: 391221419150

Datum: 02.01.2008

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Vordere Schmiedgasse
Hausnummer:	22
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes




Fotos



Bildbeschreibung:
Ausschnitt Kartographie Schwäbisch Gmünd (1986)

Abbildungsnachweis:
— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Bildbeschreibung:
Ansicht von der Vorderen Schmiedgasse

Abbildungsnachweis:
— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

2. Hälfte des 16./17. Jhdt. (gk)
Erbauung

1863 (a)
Umbau

1. Bauphase:
(1550 - 1700)

2. Hälfte des 16./17. Jhdt. (gk)
Errichtung des Kernbaus mit Krüppelwalm am Nordgiebel.

Betroffene Gebäudeteile:

keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
 - Wohn- und Geschäftshaus
- Bauten für Ver- und Entsorgung
 - Brunnen, Brunnenhaus
- Gewerbe- und Industriebauten
 - Schmiede

Konstruktionsdetail:

- Verwendete Materialien
 - Holz

2. Bauphase:
(1863)

1863 (a)
Verlust des Dachstuhles.
Umgestaltung der Fensteraufteilung.
und Einbau des Kellers.


Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnbauten <ul style="list-style-type: none"> • Wohn- und Geschäftshaus • Bauten für Ver- und Entsorgung <ul style="list-style-type: none"> • Brunnen, Brunnenhaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Dachgerüst Grundsystem <ul style="list-style-type: none"> • Sparrendach, q. geb., mit einheitlicher Gebindeaufreihung • Steinbau Mauerwerk <ul style="list-style-type: none"> • Bruchstein • Verwendete Materialien <ul style="list-style-type: none"> • Backstein • Holz • Stein • Dachform <ul style="list-style-type: none"> • Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Kurzdokumentation

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Das Gebäude liegt inmitten der historischen Altstadt, nordöstlich vom Markt.
Lagedetail:	— keine Angaben
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnbauten <ul style="list-style-type: none"> • Wohn- und Geschäftshaus • Bauten für Ver- und Entsorgung <ul style="list-style-type: none"> • Brunnen, Brunnenhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Fachwerkgebäude mit zweigeschossigen Dach und Spitzboden.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	<p>Der rechteckige Keller liegt im südwestlichen Eck des nahezu rechteckigen Gebäudegrundrisses.</p> <p>Der Brunnen liegt in der südöstlichen Gebäudehälfte.</p>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Das Gebäude wurde abgebrochen.
Bestand/Ausstattung:	Der Schilfsandsteinbogen als Kellerzugang ist verschlossen mit eine Füllungstür (2. Hälfte des 18. Jhdt.) aus Eiche, evtl. ehemalige Haustüre des Gebäudes.

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb., mit einheitlicher Gebindeaufreihung
- Steinbau Mauerwerk
 - Backstein
 - Bruchstein

Konstruktion/Material:

Das Gebäude ist in Fachwerkbauweise errichtet. Der Keller ist ein Kehlbalkendach mit einem Kniestock im 1.DG.

Der Keller ist aus Sandstein verputzt mit einem Backsteinboden.

Der obere Brunnenhals ist aus Bruchstein. Die nachträgliche Abtiefung aus Backstein.