Ehem. Bergkaserne

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/391312129038/

ID: 391312129038 **Datum:** 02.10.2009 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Schloßberg
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	69117
Stadt-Teilort:	Heidelberg-Altstadt
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Heidelberg (Stadtkreis)
Gemeinde:	Heidelberg
Wohnplatz:	Altstadt
Wohnplatzschlüssel:	8221000002
Flurstücknummer:	1320
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das bereits auf dem Heidelberger Stadtplan aus dem Jahre 1622 verzeichnete Affensteins-Haus wurde im Jahr 1693 zerstört, nachdem es seit 1680 als Bergkaserne“ gedient hatte. Die Kaserne wurde um 1730 wieder aufgebaut.
Im Jahr 2006 wurde die ehem. Kaserne instand gesetzt und dabei umgebaut. Dabei erfolgte der Abbruch einiger Innenwände sowie Durchbrüche in die einzelnen Geschosse. Ferner wurde das Dach auf der ersten Dachebene zu Wohnzwecken ausgebaut. Das zweite Dachgeschoss wird fortan als Stauzone und Lagerraum

genutzt.

1. Bauphase: (1730)	Errichtung der Kaserne an der Stelle des zerstörten Affensteins-Hauses.(a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Militärische Anlagen • Kaserne
2. Bauphase: (2006)	Umbau der ehem. Kaserne zu Wohnzwecken.(a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation, Innenaufnahmen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude liegt am Schlossberg unterhalb des Heidelberger Schlosses.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Militärische Anlagen • Kaserne
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Es handelt sich um einen dreigeschossigen langgestreckten Barackenbau auf einem Hochplateau am Heidelberger Schlossberg. An der NW-Ecke befindet sich ein kleiner Anbau.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Die Langseiten weisen jeweils 28 Achsen auf, die von breiten, farblich differenzierten Doppellisenen gegliedert werden. Die kurzen Seiten weisen jeweils drei Achsen auf. Die Ausstattung besteht aus einer einfachen Holztreppe (frühes 20. Jh.). Fenster und Türen stammen aus den 1960/70er Jahren.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	• Dachform
	  • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:	Walmdach