

Fachwerkhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/401214369336/>

ID: 401214369336

Datum: 01.08.2006

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Straße: | Engelgasse |
| Hausnummer: | 5 |
| Postleitzahl: | 73525 |
| Stadt-Teilort: | Schwäbisch Gmünd |
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Ostalbkreis (Landkreis) |
| Gemeinde: | Schwäbisch Gmünd |
| Wohnplatz: | Schwäbisch Gmünd |
| Wohnplatzschlüssel: | 8136065056 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßenname: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Schwäbisch Gmünd, Stadt

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude stammt von 1554 d. 1896 war das Erdgeschoss durch Einrichtung einer Bäckerei stark verändert worden. 1923 erfolgte ein weiterer Umbau sowie ein Dachausbau im Jahr 1972.

1. Bauphase:
(1552 - 1554)

Errichtung des Dachwerks:
Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1552/53 (d) bzw. 1553/54 (d) gefällt. Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes in die Mitte des 16. Jhs. datiert.

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

2. Bauphase:
(1896)

Veränderung um 1896: Erdgeschoss wird durch Einrichtung einer Bäckerei stark verändert.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss

3. Bauphase:
(1923)

Nochmaliger Umbau im Jahr 1923

Betroffene Gebäudeteile:

keine

4. Bauphase:
(1972)

Dachausbau im Jahr 1972

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

**Besitzer:in**

keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Teil einer dendrochronologischen Reihenuntersuchung der Dachwerke (vgl. Dokumentation Schwäbisch Gmünd, Stadt)
- Dendrochronologische Datierung des Dachwerks

**Beschreibung****Umgebung, Lage:**

Die Engulgasse führte ehemals zur Nordwestecke der Stadtmauer hin.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Zweigeschossiges Fachwerkgiebelhaus mit einhüftigem erkerartigem Vorstoß.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** = keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** Der Giebel wurde insgesamt erneuert und zurückgesetzt. Das
Dachgeschoss ist teilweise ausgebaut und war zum Zeitpunkt der
Untersuchung nicht begehbar.

Bestand/Ausstattung: = keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Gewölbe
 - Tonnengewölbe
- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Decken
 - Einschubdecke

Konstruktion/Material:

Nordfassade:
1. OG liegt auf zwei Knaggen bzw. Balkenköpfen auf.
Keller:
Nur an der Südwestecke mit schmaler Ziegeltonne Nord-Süd.
1. Obergeschoss:
Stube mit Bohlenbretterdecke (13 Bohlen mit Ecknasen)
Dachgeschoss:
Kehlbalkensparrendach, liegender verblatteter Stuhl