

Fachwerkhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/401214369336/>

ID: 401214369336

Datum: 01.08.2006

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Engelgasse
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Schwäbisch Gmünd, Stadt

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude stammt von 1554 d. 1896 war das Erdgeschoss durch Einrichtung einer Bäckerei stark verändert worden. 1923 erfolgte ein weiterer Umbau sowie ein Dachausbau im Jahr 1972.

1. Bauphase:
(1552 - 1554)

Errichtung des Dachwerks:
Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1552/53 (d) bzw. 1553/54 (d) gefällt. Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes in die Mitte des 16. Jhs. datiert.

Betroffene Gebäudeteile:



- Dachgeschoss(e)

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

2. Bauphase:
(1896)

Veränderung um 1896: Erdgeschoss wird durch Einrichtung einer Bäckerei stark verändert.

Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss

3. Bauphase:
(1923)

Nochmaliger Umbau im Jahr 1923

Betroffene Gebäudeteile:

keine

4. Bauphase:
(1972)

Dachausbau im Jahr 1972

Betroffene Gebäudeteile:



- Dachgeschoss(e)



Besitzer

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

- Teil einer dendrochronologischen Reihenuntersuchung der Dachwerke (vgl. Dokumentation Schwäbisch Gmünd, Stadt)
- Dendrochronologische Datierung des Dachwerks



Beschreibung

Umgebung, Lage:

Die Engulgasse führte ehemals zur Nordwestecke der Stadtmauer hin.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Zweigeschossiges Fachwerkgiebelhaus mit einhüftigem erkerartigem Vorstoß.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** = keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** Der Giebel wurde insgesamt erneuert und zurückgesetzt. Das
Dachgeschoss ist teilweise ausgebaut und war zum Zeitpunkt der
Untersuchung nicht begehbar.

Bestand/Ausstattung: = keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Gewölbe
 - Tonnengewölbe
- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Decken
 - Einschubdecke

Konstruktion/Material:

Nordfassade:
1. OG liegt auf zwei Knaggen bzw. Balkenköpfen auf.
Keller:
Nur an der Südwestecke mit schmaler Ziegeltonne Nord-Süd.
1. Obergeschoss:
Stube mit Bohlenbretterdecke (13 Bohlen mit Ecknasen)
Dachgeschoss:
Kehlbalkensparrendach, liegender verblatteter Stuhl